



ООО «ПКБ»

Рег. № СРО: ОП-6165194158 от 29.09.2015

Заказчик – МБ ДОУ № 8

Согласовано
Начальник
УСЗН г. Батайска
Завгородний С.А.

(подпись) МП

« 15 » сентября 2020г.

Утверждаю:
Заведующий
МБ ДОУ № 8
Шульгина В.И.

(подпись) МП

« 15 » сентября 2020г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 8 (МБ ДОУ № 8)

346880 г. Батайск, ул. Славы, д.8

Директор



Галушкин А.В.

г. Ростов-на-Дону

2020г.

Имя Фамилия

Подпись

Дата



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 (МБ ДОУ № 8)

1. Общие сведения об объекте

• Наименование (вид) объекта:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 (МБ ДОУ № 8)

- Адрес объекта:
Ростовская область, г. Батайск, ул. Славы, д.8.
- Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее 2-х этажное здание, площадью 1055,3 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет):

Да площадью 5 531 кв.м.

- Год постройки зданий: 1978г.
Последнего капитального ремонта: **не установлен**
- Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего: 2021г.
капитального: **не установлена.**

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- Название учреждения, (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 (МБ ДОУ № 8)

- Юридический адрес организации (учреждения):
Ростовская область, г. Батайск, ул. Славы, д.8
- Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
Оперативное управление
- Форма собственности (государственная, негосударственная):
Государственная

- Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): **Муниципальная**
- Вышестоящая организация (наименование):
Управление образования города Батайска
- Адрес вышестоящей организации:
г. Батайск, пл. Ленина, 3

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое):
Образование
- Виды оказываемых услуг:
Дошкольное образование
- Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно):
На объекте.
- Категории обслуживаемого населения (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):
Дети
- Категории обслуживаемых инвалидов:
Инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями интеллекта.
- Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность:
160 чел.
- Участие в исполнении ИПР инвалида - индивидуальной программы реабилитации (да, нет)
Нет.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Автобусы городских маршрутов:

№2, «Залесье» до остановки «Светлая»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

Нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- расстояние до объекта от остановки транспорта: **250 м.**
- Время движения (пешком): **5-6 мин.**
- Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **да.**
- Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером – **нет.**
- Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: **нет**
- Перепады высоты на пути: **есть: бордюры с неадаптированными пешеходными уклонами более 10%.**
Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания * с учетом СП 59.13330.2012:

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов:

«А»- доступность всех зон и помещений (универсальная),

«Б» - для обслуживания инвалидов выделены специальные участки и помещения на уровне 1 этажа,

«ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно,

«ВНД»-временно недоступен, доступность не организована.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ВНД(К) ДУ (Г, С, О, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, С, О, У) ВНД(К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г, С, О, У) ВНД(К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, С, О, У) ВНД(К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (С) ДУ (Г, О, У, К)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (Г,С,О,У,К)

** Указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно,

ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

По результатам экспертной проверки состояния доступности основных функциональных зон по всем категориям инвалидов (по основным критериям доступности) данный объект признан «ДУ»- доступно условно для инвалидов с легкими нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения, с нарушениями умственного развития, с нарушениями слуха и временно недоступен для инвалидов (ВНД), использующих для передвижения кресло-коляску.

Для достижения полной доступности объекта для МГН и отдельных категорий инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О), с нарушениями зрения (С), использующих кресло-коляску (К) рекомендуется произвести работы по адаптации (дооборудованию) следующих основных структурно-функциональных зон объекта, для их соответствия критериям доступности, безопасности, комфортности, информативности:

1. На путях движения к объекту (от остановки транспорта)
2. На входах в здание.
3. На путях движения внутри здания (в т.ч. путях эвакуации).
4. В зонах целевого назначения.
5. В санитарно-гигиенических помещениях.
6. В системе информации и связи (на всех зонах).

Все вышеперечисленные категории МГН могут прибыть на объект как на личном автотранспорте, так и на общественном транспорте.

Руководителем должна быть организована на объекте специальная служба по сопровождению людей с инвалидностью и предоставлению им сервисов.

В задачи данной службы входят:

- встреча людей с инвалидностью и МГН на парковках, на входе в здание объекта;
- сопровождение их до мест целевого назначения.

Таким образом, для решения вопросов создания условий для беспрепятственного доступа всех категорий инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам в качестве обязательных мер требуется, прежде всего, организовать на объекте систему средств информации зон и помещений, которая должна обеспечивать:

- непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения;
- возможность получения информации о предоставляемых услугах, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации;
- предупреждение об опасности в экстремальных ситуациях и т.д. (значимо для всех категорий инвалидов).

Для адаптации здания по Государственной программе «Доступная среда» для всех функциональных зон объекта, необходимо выполнить разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту здания с реконструкцией.

В настоящее время, в рамках капитального ремонта или реконструкции необходимо на первом этапе привести 1 этаж здания в соответствие с нормативами, с учетом законодательных требований по обеспечению доступности зданий и прилегающих территорий для всех категорий инвалидов и маломобильных группа населения (МГН), для чего необходимо выполнить проектно-сметную документацию, в соответствии с СП 59.13330.2012 (свод правил), СП 136.13330.2012, СП 138.13330.2012, СП 139.13330.2012, в которых по степени значимости определен следующий порядок приоритетов: доступность, безопасность, информативность, комфортность (удобство).

Критерий «Доступность» требует создание в проектной документации объекта условий свободного попадания в здание, беспрепятственного движения по коммуникационным путям, помещениям и пространствам, достижения места целевого назначения или обслуживания и пользования предоставленными возможностями.

Критерий «Безопасность» требует создания условий посещения мест обслуживания без риска быть травмированным, создания зон безопасности при перемещениях посетителей внутри зданий и на подходах к ним и безопасных путей эвакуации, предупреждение посетителей о потенциальных местах и зонах риска, в том числе плохо воспринимаемых мест пересечения путей движения.

Критерий «Информативность» предполагает обеспечение возможности своевременного получения и осознания посетителями разносторонней информации и соответствующего реагирования на нее.

Критерий «Комфортность» архитектурной среды для обслуживания в проектной документации объекта должен быть оценен как с физической, так и с психологической позиции.

В соответствии со статьями 15, 33 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» нижним пределом комфортности (удобства) считается уровень условий, при которых получение или предоставление необходимой информации не может быть признано инвалидами дискомфортным (неудобным).

Повышение комфортности рекомендуется осуществить в проектно-сметной документации путем сокращения пути и времени для получения на одном месте несколько услуг, увеличения числа мест отдыха, применения необходимого и эргономичного оборудования.

На втором этапе необходимо произвести капитальный ремонт с реконструкцией всего здания, для чего рекомендуется разработать проектную документацию по адаптации (дооборудованию) объекта с учетом законодательных требований по обеспечению доступности зданий и прилегающих территорий для всех категорий инвалидов и маломобильных групп населения (МГН) и в соответствии с современными критериями доступности, безопасности, информативности для инвалидов и МГН в рамках Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда».

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны ОСИ	Рекомендации по адаптации ОСИ (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданиям	<p>Выполнить организацию информационной поддержки на путях движения от остановки общественного транспорта до объекта: установка тактильных пешеходных путей; обустройство съездов с пешеходной части на проезжую часть шириной не меньше 1,5м; выделение парковочных мест для инвалидов.</p> <p>Осуществить маркировку, разметку подходов/проходов тактильной напольной разметкой (плитка, напольная тактильная лента).</p> <p>Для информации и ориентированию в пространстве слабовидящих, слабослышащих и других маломобильных групп населения (МГН) установить тактильные звуковые или светонакопительные мнемосхемы, осуществляющие информирование тремя способами: визуальным, тактильным и звуковым, которые отображают пути следования к кабинетам на этаже и указывают выходы и пути эвакуации из здания согласно с СП 59.13330.2016 п.5.1.1.</p> <p style="text-align: center;">Капитальный ремонт</p>
2	Вход (входы) в здание	<p>Главную входную группу в здание необходимо адаптировать в соответствии с нормативами с СП 59.13330.2016 6 п 6.1.1.</p> <p>Для информации и ориентированию в пространстве слабовидящих, слабослышащих и других маломобильных групп населения (МГН) установить тактильные звуковые или светонакопительные мнемосхемы, осуществляющие информирование тремя способами: визуальным, тактильным и звуковым, которые отображают пути следования к кабинетам на этаже и указывают выходы и пути эвакуации из здания.</p> <p>Выполнить контрастность ступеней и горизонтальных площадок.</p> <p>Перед входной лестницей установить тактильную предупредительную</p>

разметку шириной 0,5м за 0,8м до лестничного марша.

На верхней ступени входной лестницы установить тактильную накладку и контрастную маркировку верхней ступени.

На осенне-зимний период перед дверью главного входа при использовании грязезащитных резиновых ковриков стыки и края их плотно закрепить по периметру, диаметр ячейки не должен превышать 0,018м. А также установить на ступенях противоскользящую полосу (АРТ.2479-1) из контрастной ленты на клеевой основе с шероховатой поверхностью, препятствующую скольжению.

В нижнем и верхнем окончании пандуса предусмотреть свободные площадки размерами не менее 1,5*1,5м. с обеих сторон пандуса оборудовать поручни в двух уровнях высотой 0,9 и 0,7м длиннее марша пандуса на 0,3м., оборудовав их тактильными полосами окончания перил и 4 тактильными накладками на каждый из поручней в соответствии с п 5.1.3 СП 59.13330.2012.

Предусмотреть расстояние между поручнями 0,9-1,0м. По открытым краям марша пандуса установить колесоотбойник высотой 0,1м.

При отсутствии технической возможности обустройства пандуса с уклоном до 8%, оборудовать кнопку вызова персонала, расположив ее в месте, доступном для всех категорий инвалидов, а также и организовать при необходимости помощь со стороны персонала при входе в здание в соответствии с правилами обслуживания и обеспечения безопасности посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Над входной площадкой установить навес с водоотводом.

На входе установить тактильную контрастную табличку об объекте, дублированную шрифтом Брайля на высоте 1,6м по верхнему краю, другие информирующие тактильные вывески, таблички, указатели, тактильные пиктограммы.

Установить ручки П-образного типа, контрастные по отношению к полотнам дверей. Смотровые панели и дверные проемы контрастно маркировать.

Установить доводчики с задержкой закрывания дверей не менее 5 секунд или установка фиксаторов положений «Открыто»-«Закрыто», и чтобы усилие при открывании дверей было не более 19,5 Нм (рекомендуемые доводчики двери Арт.DSD605, Арт.DS707).

Эвакуационные выходы первого этажа оборудовать световыми оповещателями эвакуационных знаков пожарной безопасности,

		указывающих направление движения (СП 59.13330-2012 п.5.5.5).
		Капитальный ремонт с реконструкцией здания
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	<p>Увеличить ширину дверных проемов, обеспечив ширину проходов согласно СП 59.13330.2012 п.п. 5.2.1-5.2.2.</p> <p>Наружные лестницы путей эвакуации выполнить в соответствии с нормативом СП 59.13330.2012.</p> <p>В вестибюле предусмотреть контрольно-пропускное устройство шириной в свету не менее 1,0 м, приспособленное для пропуска инвалидов на креслах-колясках.</p> <p>В коридорах обеспечить ровное нескользящее покрытие пола. Перепады высот по путям движения сгладить пандусами с уклоном до 10% или контрастно маркировать. Контрастно маркировать колонны. В вестибюле и на каждом этаже установить тактильные мнемосхемы с указанием доступной зоны обслуживания и путей движения, а также установить тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенные поверхности на участках пола на путях движения перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей.</p> <p>В коридорах, по пути движения внутри здания установить доступные, интуитивно понятные, идентичные информирующие обозначения и тактильные предупреждающие указатели.</p> <p>На входе в здание, вестибюле, коридорах и входах в кабинеты, а также по путям движения установить световые сигнализаторы (СП 59.13330.2012 п. 7.3.3), а также установить информирующие обозначения избирательного участка, указателей этажей.</p> <p>Произвести установку информационных табличек о препятствиях; обозначить контрастной по цвету окружающего пространства краской зоны «возможной опасности»; установить символы, указывающих на доступность дверей для инвалидов; установка порогов с высотой не выше 0.014м.</p> <p>Выполнить устройство пандусов с поручнями на путях эвакуации 1 этажа, оборудовав их тактильными полосами окончания перил и 4 тактильными накладками на каждый из поручней.</p> <p>Выделить контрастным цветом наличники на дверных проемах, выступающие элементы и другие поверхности внутри здания с</p>

		<p>применением контрастной ленты для проемов (Арт.2075) для удобства ориентирования слабовидящих.</p> <p style="text-align: center;">Капитальный ремонт с реконструкцией здания</p>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<p>Со стороны открывания дверей на стене установить доступные информирующие обозначения помещений с учетом их функционального назначения: рядом с дверью, со стороны дверной ручки на высоте от 1,4 до 1,75м.</p> <p>На всех дверях установить дверные ручки нажимного типа, контрастные по отношению к полотну двери.</p> <p>Для информации и ориентированию в пространстве слабовидящих, слабослышащих и других маломобильных групп населения (МГН) установить тактильные звуковые или светонакопительные мнемосхемы, осуществляющие информирование тремя способами: визуальным, тактильным и звуковым, которые отображают пути следования к кабинетам на этаже и указывают выходы и пути эвакуации из здания согласно с СП 59.13330.2016 п.5.1.1.</p> <p style="text-align: center;">Капитальный ремонт с реконструкцией здания</p>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<p>В туалетах обустроить по одной кабине доступной для всех категорий инвалидов согласно СП 59.13330.2012 п.п.5.3.1, 5.3.3., 5.3.6., 5.3.9.</p> <p>Во всех санитарно-гигиенических помещениях заменить двери. Ширина дверных проемов должна быть не менее 0,9м, высота порогов в дверных проемах не более 0,014 м.</p> <p>Доступная кабина в общей уборной для колясочников должна иметь размеры в плане не менее, м: ширина - 1,65, глубина - 1,8, ширина двери - 0,9. В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски.</p> <p>Двери во всех санитарно-гигиенических помещениях должны открываться наружу. (СП 59.13330.2012 п 5.3.3).</p> <p>В помещениях доступных душевых выполнить кабину, оборудованную для инвалидов на кресле-коляске, перед которой следует предусматривать пространство для подъезда кресла-коляски (СП 59.13330.2012 п 5.3.4), а также предусмотреть закрытую душевую кабину с</p>

		<p>открыванием двери наружу и входом непосредственно из гардеробной с нескользким полом и поддоном без порога для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата ((СП 59.13330.2012 п 5.3.5).</p> <p>Доступную душевую кабину для МГН оборудовать переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона; ручным душем; настенными поручнями. Глубина сиденья должна быть не менее 0,48 м, длина - 0,85 м. Габариты поддона (трапа) должны быть не менее 0,9^х 1,5 м, свободной зоны - не менее 0,8^х 1,5 м.</p> <p>У дверей санитарно-бытовых помещений или доступных кабин (уборная, душевая, ванная и т.п.) выполнить специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м.</p> <p>Доступные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта). Над входом в доступные кабины установить световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки.</p> <p style="text-align: center;">Капитальный ремонт с реконструкцией здания</p>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<p>Устройство и установка визуальной системы информации, устройство и установка акустической системы информации, устройство и установка средств тактильной информации в соответствии с СП 59.13330.2012.</p> <p>Идентифицировать доступные для МГН элементы здания информационными табличками и пиктограммами.</p> <p>Обозначить доступные зоны символами доступности.</p> <p>Обеспечить непрерывность информации.</p> <p>Установить информирующие обозначения идентичные, контрастные относительно прилегающей поверхности, интуитивно-понятные.</p> <p>Установить кнопки вызова персонала на входе в здание и в санузлах на высоте не более 0,6м.</p> <p>Визуальную информацию дублировать печатными носителями статической информации, выполненной рельефным шрифтом и шрифтом Брайля.</p> <p>Установить статические тактильные устройства, в том числе тактильную разметку, в соответствии с ГОСТ Р 52875-2007.</p>

		Капитальный ремонт с реконструкцией здания
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<p>На пути движения к объекту отсутствует визуальная, тактильная и акустическая информация. Бордюрные съезды не адаптированы для инвалида, использующего в передвижении кресло-коляску.</p> <p style="text-align: center;">Капитальный ремонт</p>
8	Все зоны и участки	<p>Выполнить работы по адаптации объекта в соответствии с данными рекомендациями по каждой зоне согласно госпрограмме РФ «Доступная среда».</p> <p>В связи с тем, что в настоящее время не обустроен пандус с уклоном 8% для инвалидов колясочников, кнопку вызова персонала установить в месте доступном для всех категорий инвалидов и организовать (при необходимости) помощь со стороны персонала для встречи инвалидов при входе в здание, в соответствии с правилами обслуживания и обеспечения безопасности посетителей с ограниченными возможностями здоровья.</p> <p>В связи с тем, что доступ инвалидов колясочников на верхние этажи здания без проведения капитального ремонта в настоящее время невозможно, необходимо организовать обслуживание таких посетителей в уровне первого этажа, для чего обустроить санитарно-гигиенические помещения в соответствии с СП 59.13330.2012 п.п.5.3.1, 5.3.3., 5.3.6., 5.3.9.</p> <p>Разработать правила обслуживания и обеспечения безопасности посетителей с ограниченными возможностями.</p> <p>Оборудовать комплексную систему информации и сигнализации об опасности.</p> <p>Провести инструктирование персонала о правилах обслуживания инвалидов.</p> <p style="text-align: center;">Капитальный ремонт с реконструкцией здания и территории</p>

*** Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ:

до 31 декабря 2025 года, в рамках исполнения долгосрочной целевой программы «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2025 годы (с изменениями на 23 февраля 2018 года, в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2018 года №308-р).

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

ДП-И (О,С,Г) - объект доступен полностью для инвалидов с легкими нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии по делам инвалидов при губернаторе Ростовской области – **не требуется**

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников и другое) – **требуется**

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации – **требуется**

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией – **требуется**

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов – **требуется**

4.4.6. Другое _____ - _____

4.5. Информация _____ размещение _____ (обновлена) _____ на _____ карте _____ доступности _____ субъекта РФ: _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «23» ноября 2020г
2. Акта обследования объекта от «23» ноября 2020г



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
к паспорту доступности

1. Общие сведения об объекте

- Наименование (вид) объекта:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 (МБ ДОУ № 8)

- Адрес объекта:
Ростовская область, г. Батайск, ул. Славы, д.8.
- Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее 2-х этажное здание, площадью **1055,3 кв.м.**
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет):
Да площадью 5 531 кв.м.
- Год постройки зданий: **1978г.**
Последнего капитального ремонта: **не установлен**
- Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего: **2021г.**
капитального: **не установлена.**

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- Название учреждения, (полное юридическое наименование – согласно Уставу; краткое наименование):

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 (МБ ДОУ № 8)

- Юридический адрес организации (учреждения):
Ростовская область, г. Батайск, ул. Славы, д.8
- Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
Оперативное управление

г. Батайск, пл. Ленина, 3

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое):

Образование

- Виды оказываемых услуг:

Дошкольное образование

- Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно):

На объекте.

- Категории обслуживаемого населения (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):

Дети

- Категории обслуживаемых инвалидов:

Инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями интеллекта.

- Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность:

160 чел.

- Участие в исполнении ИПР инвалида - индивидуальной программы реабилитации (да, нет)

Нет.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусы городских маршрутов:

№2, «Залесье» до остановки «Светлая»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

Нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- расстояние до объекта от остановки транспорта: **250 м.**
- Время движения (пешком): **5-6 мин.**
- Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **да.**
- Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером – **нет.**
- Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: **нет**
- Перепады высоты на пути: **есть: бордюры с неадаптированными пешеходными уклонами более 10%.**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 59.13330.2012:

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А»- доступны все структурно-функциональные зоны, «Б» - в уровне 1 этажа организовано место обслуживания инвалидов, «ДУ» - доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала. «ВНД»-временно недоступен.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ВНД(К) ДУ (Г, С, О, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, С, О, У) ВНД(К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г, С, О, У) ВНД(К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, С, О, У) ВНД(К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (С) ДУ (Г, О, У, К)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (Г,С,О,У,К)

** Указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно,

ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

По результатам экспертной проверки состояния доступности основных функциональных зон по всем категориям инвалидов (по основным критериям доступности) данный объект признан «ДУ»- доступно условно для инвалидов с легкими нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения, с нарушениями умственного развития, с нарушениями слуха и временно недоступен для инвалидов (ВНД), использующих для передвижения кресло-коляску.

Для достижения полной доступности объекта для МГН и отдельных категорий инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О), с нарушениями зрения (С), использующих кресло-коляску (К) рекомендуется произвести работы по адаптации (дооборудованию) следующих основных структурно-функциональных зон объекта, для их соответствия критериям доступности, безопасности, комфортности, информативности:

1. На путях движения к объекту (от остановки транспорта)
2. На входах в здание.
3. На путях движения внутри здания (в т.ч. путях эвакуации).
4. В зонах целевого назначения.
5. В санитарно-гигиенических помещениях.
6. В системе информации и связи (на всех зонах).

Все вышеперечисленные категории МГН могут прибыть на объект как на личном автотранспорте, так и на общественном транспорте.

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны ОСИ	Рекомендации по адаптации ОСИ (вид работы)*				
		Не нуждается (доступ обеспечен)	Ремонт текущий, капитальный (ТР,КР)	Индивидуальное техническое решение (ТСР)	Технические решения невозможны	Организация альтернативной формы обслуживания (ОАФО)
1	Территория, прилегающая к зданиям		КР	Х		
2	Вход (входы) в здание		КР		Необходим капитальный ремонт с реконструкцией здания	ОАФО
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)		КР	Х	Необходим капитальный ремонт с реконструкцией здания	ОАФО
4	Зона целевого назначения здания (целевого		КР		Необходим капитальный ремонт с реконструкцией здания	ОАФО

	посещения объекта)					
5	Санитарно-гигиенические помещения		КР		Необходим капитальный ремонт с реконструкцией здания	ОАФО
6	Система информации на объекте (на всех зонах)		КР	X		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)		КР		Необходим капитальный ремонт с реконструкцией здания и территории	
8	Все зоны и участки		КР		Необходим капитальный ремонт с реконструкцией здания и территории	ОАФО

*** Указывается один из вариантов (видов работ): не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ:

до 31 декабря 2025 года в рамках исполнения долгосрочной целевой программы «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2025 годы (с изменениями на 23 февраля 2018 года, в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2018 года №308-р).

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

ДП-И (О.С.Г) – объект доступен полностью для инвалидов с легкими нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха.

Оценка результат исполнения программы, плана (по состоянию доступности): _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть) согласование.

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации на официальном сайте: _____

(наименование сайта, портала)

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано.

Заведующий Шкуркина В.И. 

составлено:
№ 8

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности ОСИ



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 (МБ ДОУ № 8)
«23» ноября 2020г.

(наименование объекта)

1. Общие сведения об объекте

- Наименование (вид) объекта:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 (МБ ДОУ № 8)
- Адрес объекта:
Ростовская область, г. Батайск, ул. Славы, д.8.
- Сведения о размещении объекта:
 - **отдельно стоящее 2-х этажное здание, площадью 1055,3кв.м.**
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет):
Да площадью 5 531 кв.м.
- Год постройки зданий: **1978г.**
Последнего капитального ремонта: **не установлен**
- Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего: **2021г.**
капитального: **не установлена.**

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- Название учреждения, (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 (МБ ДОУ № 8)
- Юридический адрес организации (учреждения):
Ростовская область, г. Батайск, ул. Славы, д.8

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

Автобусы городских маршрутов:

№2, «Залесье» до остановки «Светлая»

- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:
Нет
- Наличие выделенных стоянок автотранспортных средств для инвалидов
Нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- расстояние до объекта от остановки транспорта: **250 м.**
- Время движения (пешком): **5-6 мин.**
- Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **да.**
- Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером – **нет.**
- Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: **нет**
- Перепады высоты на пути: **есть: бордюры с неадаптированными пешеходными уклонами более 10%.**
Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания *:

№ п/п	Категория инвалидов	Вариант организации доступности объекта
----------	---------------------	--

	(вид нарушения)	(формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов:

«А»- доступность всех зон и помещений (универсальная),

«Б» - для обслуживания инвалидов выделены специальные участки и помещения на уровне 1 этажа,

«ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно,

«ВНД»-временно недоступен, доступность не организована.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ВНД(К) ДУ (Г, С, О, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, С, О, У) ВНД(К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г, С, О, У) ВНД(К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, С, О, У) ВНД(К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (С) ДУ (Г, О, У, К)

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (Г, С, О, У, К)
---	---	--------------------

- ** Указывается:
- ДП-В - доступно полностью всем;
- ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;
- ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно,
- ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ВНД (К,С), ДУ (Г,С,О,У,К), ДЧ-И (Г,С,О,У).

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны ОСИ	Рекомендации по адаптации ОСИ (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданиям	<p>Выполнить организацию информационной поддержки на путях движения от остановки общественного транспорта до объекта: установка тактильных пешеходных путей; обустройство съездов с пешеходной части на проезжую часть шириной не меньше 1,5м; выделение парковочных мест для инвалидов.</p> <p>Осуществить маркировку, разметку подходов/проходов тактильной напольной разметкой (плитка, напольная тактильная лента).</p> <p>Для информации и ориентированию в пространстве слабовидящих, слабослышащих и других маломобильных групп населения (МГН) установить тактильные звуковые или светонакопительные мнемосхемы, осуществляющие информирование тремя способами: визуальным, тактильным и звуковым, которые отображают пути следования к кабинетам на этаже и указывают выходы и пути эвакуации из здания согласно с СП 59.13330.2016 п.5.1.1.</p> <p style="text-align: center;">Капитальный ремонт</p>
2	Вход (входы) в здание	<p>Главную входную группу в здание необходимо адаптировать в соответствии с нормативами с СП 59.13330.2016 6 п 6.1.1.</p> <p>Для информации и ориентированию в пространстве слабовидящих,</p>

слабослышащих и других маломобильных групп населения (МГН) установить тактильные звуковые или светонакопительные мнемосхемы, осуществляющие информирование тремя способами: визуальным, тактильным и звуковым, которые отображают пути следования к кабинетам на этаже и указывают выходы и пути эвакуации из здания.

Выполнить контрастность ступеней и горизонтальных площадок.

Перед входной лестницей установить тактильную предупредительную разметку шириной 0,5м за 0,8м до лестничного марша.

На верхней ступени входной лестницы установить тактильную накладку и контрастную маркировку верхней ступени.

На осенне-зимний период перед дверью главного входа при использовании грязезащитных резиновых ковриков стыки и края их плотно закрепить по периметру, диаметр ячейки не должен превышать 0,018м. А также установить на ступенях противоскользящую полосу (АРТ.2479-1) из контрастной ленты на клеевой основе с шероховатой поверхностью, препятствующую скольжению.

В нижнем и верхнем окончании пандуса предусмотреть свободные площадки размерами не менее 1,5*1,5м. с обеих сторон пандуса оборудовать поручни в двух уровнях высотой 0,9 и 0,7м длиннее марша пандуса на 0,3м., оборудовав их тактильными полосами окончания перил и 4 тактильными накладками на каждый из поручней в соответствии с п 5.1.3 СП 59.13330.2012.

Предусмотреть расстояние между поручнями 0,9-1,0м. По открытым краям марша пандуса установить колесоотбойник высотой 0,1м.

При отсутствии технической возможности обустройства пандуса с уклоном до 8%, оборудовать кнопку вызова персонала, расположив ее в месте, доступном для всех категорий инвалидов, а также и организовать при необходимости помощь со стороны персонала при входе в здание в соответствии с правилами обслуживания и обеспечения безопасности посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Над входной площадкой установить навес с водоотводом.

На входе установить тактильную контрастную табличку об объекте, дублированную шрифтом Брайля на высоте 1,6м по верхнему краю, другие информирующие тактильные вывески, таблички, указатели, тактильные пиктограммы.

Установить ручки П-образного типа, контрастные по отношению к полотнам дверей. Смотровые панели и дверные проемы контрастно

маркировать.
Установить доводчики с задержкой закрывания дверей не менее 5 секунд или установка фиксаторов положений «Открыто»-«Закрыто», и чтобы усилие при открывании дверей было не более 19,5 Нм (рекомендуемые доводчики двери Арт.DSD605, Арт.DS707).
Эвакуационные выходы первого этажа оборудовать световыми оповещателями эвакуационных знаков пожарной безопасности, указывающих направление движения (СП 59.13330-2012 п.5.5.5).

Капитальный ремонт с реконструкцией здания

3 Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)

Увеличить ширину дверных проемов, обеспечив ширину проходов согласно СП 59.13330.2012 п.п. 5.2.1-5.2.2.
Наружные лестницы путей эвакуации выполнить в соответствии с нормативом СП 59.13330.2012.
В вестибюле предусмотреть контрольно-пропускное устройство шириной в свету не менее 1,0 м, приспособленное для пропуска инвалидов на креслах-колясках.
В коридорах обеспечить ровное нескользящее покрытие пола. Перепады высот по путям движения сгладить пандусами с уклоном до 10% или контрастно маркировать. Контрастно маркировать колонны. В вестибюле и на каждом этаже установить тактильные мнемосхемы с указанием доступной зоны обслуживания и путей движения, а также установить тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенные поверхности на участках пола на путях движения перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей.
В коридорах, по пути движения внутри здания установить доступные, интуитивно понятные, идентичные информирующие обозначения и тактильные предупреждающие указатели.
На входе в здание, вестибюле, коридорах и входах в кабинеты, а также по путям движения установить световые сигнализаторы (СП 59.13330.2012 п. 7.3.3), а также установить информирующие обозначения избирательного участка, указателей этажей.
Произвести установку информационных табличек о препятствиях; обозначить контрастной по цвету окружающего пространства краской зоны «возможной опасности»; установить символы, указывающих на доступность дверей для инвалидов; установка порогов с высотой не выше 0.014м.

		<p>Выполнить устройство пандусов с поручнями на путях эвакуации 1 этажа, оборудовав их тактильными полосами окончания перил и 4 тактильными накладками на каждый из поручней.</p> <p>Выделить контрастным цветом наличники на дверных проемах, выступающие элементы и другие поверхности внутри здания с применением контрастной ленты для проемов (Арт.2075) для удобства ориентирования слабовидящих.</p> <p style="text-align: center;">Капитальный ремонт с реконструкцией здания</p>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<p>Со стороны открывания дверей на стене установить доступные информирующие обозначения помещений с учетом их функционального назначения: рядом с дверью, со стороны дверной ручки на высоте от 1,4 до 1,75м.</p> <p>На всех дверях установить дверные ручки нажимного типа, контрастные по отношению к полотну двери.</p> <p>Для информации и ориентированию в пространстве слабовидящих, слабослышащих и других маломобильных групп населения (МГН) установить тактильные звуковые или светонакопительные мнемосхемы, осуществляющие информирование тремя способами: визуальным, тактильным и звуковым, которые отображают пути следования к кабинетам на этаже и указывают выходы и пути эвакуации из здания согласно с СП 59.13330.2016 п.5.1.1.</p> <p style="text-align: center;">Капитальный ремонт с реконструкцией здания</p>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<p>В туалетах обустроить по одной кабине доступной для всех категорий инвалидов согласно СП 59.13330.2012 п.п.5.3.1, 5.3.3., 5.3.6., 5.3.9.</p> <p>Во всех санитарно-гигиенических помещениях заменить двери. Ширина дверных проемов должна быть не менее 0,9м, высота порогов в дверных проемах не более 0,014 м.</p> <p>Доступная кабина в общей уборной для колясочников должна иметь размеры в плане не менее, м: ширина - 1,65, глубина - 1,8, ширина двери - 0,9. В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски.</p> <p>Двери во всех санитарно-гигиенических помещениях должны</p>

открываться наружу. (СП 59.13330.2012 п 5.3.3).

В помещениях доступных душевых выполнить кабину, оборудованную для инвалидов на кресле-коляске, перед которой следует предусматривать пространство для подъезда кресла-коляски (СП 59.13330.2012 п 5.3.4), а также предусмотреть закрытую душевую кабину с открыванием двери наружу и входом непосредственно из гардеробной с нескользким полом и поддоном без порога для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата ((СП 59.13330.2012 п 5.3.5).

Доступную душевую кабину для МГН оборудовать переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона; ручным душем; настенными поручнями. Глубина сиденья должна быть не менее 0,48 м, длина - 0,85 м. Габариты поддона (трапа) должны быть не менее 0,9^х1,5 м, свободной зоны - не менее 0,8^х1,5 м.

У дверей санитарно-бытовых помещений или доступных кабин (уборная, душевая, ванная и т.п.) выполнить специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м.

Доступные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта).

Над входом в доступные кабины установить световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки.

Капитальный ремонт с реконструкцией здания

6 Система информации на объекте (на всех зонах)

Устройство и установка визуальной системы информации, устройство и установка акустической системы информации, устройство и установка средств тактильной информации в соответствии с СП 59.13330.2012.

Идентифицировать доступные для МГН элементы здания информационными табличками и пиктограммами.

Обозначить доступные зоны символами доступности.

Обеспечить непрерывность информации.

Установить информирующие обозначения идентичные, контрастные относительно прилегающей поверхности, интуитивно-понятные.

Установить кнопки вызова персонала на входе в здание и в санузлах на высоте не более 0,6м.

Визуальную информацию дублировать печатными носителями статической информации, выполненной рельефным шрифтом и шрифтом

		<p>Брайля. Установить статические тактильные устройства, в том числе тактильную разметку, в соответствии с ГОСТ Р 52875-2007.</p> <p align="center">Капитальный ремонт с реконструкцией здания</p>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<p>На пути движения к объекту отсутствует визуальная, тактильная и акустическая информация. Бордюрные съезды не адаптированы для инвалида, использующего в передвижении кресло-коляску.</p> <p align="center">Капитальный ремонт</p>
8	Все зоны и участки	<p>Выполнить работы по адаптации объекта в соответствии с данными рекомендациями по каждой зоне согласно госпрограмме РФ «Доступная среда».</p> <p>В связи с тем, что в настоящее время не обустроен пандус с уклоном 8% для инвалидов колясочников, кнопку вызова персонала установить в месте доступном для всех категорий инвалидов и организовать (при необходимости) помощь со стороны персонала для встречи инвалидов при входе в здание, в соответствии с правилами обслуживания и обеспечения безопасности посетителей с ограниченными возможностями здоровья.</p> <p>В связи с тем, что доступ инвалидов колясочников на верхние этажи здания без проведения капитального ремонта в настоящее время невозможно, необходимо организовать обслуживание таких посетителей в уровне первого этажа, для чего обустроить санитарно-гигиенические помещения в соответствии с СП 59.13330.2012 п.п.5.3.1, 5.3.3., 5.3.6., 5.3.9.</p> <p>Разработать правила обслуживания и обеспечения безопасности посетителей с ограниченными возможностями.</p> <p>Оборудовать комплексную систему информации и сигнализации об опасности.</p> <p>Провести инструктирование персонала о правилах обслуживания инвалидов.</p> <p align="center">Капитальный ремонт с реконструкцией здания и территории</p>

*** Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ:

до 31 декабря 2025 года, в рамках исполнения долгосрочной целевой программы «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2025 годы (с изменениями на 23 февраля 2018 года, в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2018 года №308-р).

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДЧ-И(К,С), ДП-И (Г,С,О,У).

5. Особые отметки

Результаты фото фиксации на Объекте

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту:
2. Входа (входов) в здание:
3. Пути движения внутри здания:
4. Зоны целевого назначения объекта:
5. Санитарно-гигиенических помещений:
6. Системы информации (и связи) на объекте:
7. Приложение:
 - 7.1. Местоположение объекта на карте города
 - 7.2 Пути следования к объекту
 - 7.3. Вход/выход в здание

7.4. Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)

7.5. Зона целевого назначения здания

7.6. поэтажные планы, паспорт БТИ

7.7. Санитарно-гигиенические помещения

7.8. Свидетельство, сертификат соответствия персонала, выписка из СРО, удостоверения о повышении квалификации

Руководитель рабочей группы:

Заведующий

(Должность, Ф.И.О.)



Искракина В.И.

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Учитель логопед

(Должность, Ф.И.О.)

Несина И.В.

(Подпись)

Заместитель заведующего

по АХЧ

Рудик А.А.

(Подпись)

Эксперт в области Доступной среды

(Должность, Ф.И.О.)



Лактионов А.Г.

(Подпись)

Эксперт в области Доступной среды

(Должность, Ф.И.О.)

Галушкин А.В.

(Подпись)

Начальник Управления социальной

защиты населения г. Батайск

(Должность, Ф.И.О.)



Завгородний С.А.

(Подпись)

Председатель Ростовской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена трудового Красного знамени общество слепых»

(Должность, Ф.И.О.)



Мещеряков Ю.И.

(Подпись)

Приложение 1
к Акту обследования
к паспорту доступности ОСИ
от «23» ноября 2020г.

I Результаты обследования

- Территории, прилегающей к зданию (участка):
- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 (МБ ДОУ № 8), 346 886, Ростовская область, г. Батайск, ул. Славы, д. 8

(Наименование объекта, адрес)

Наименование элемента объекта	Категории доступности инвалидов	Параметр доступности	Отклонения		Возможные виды работ, оборудования
			Содержание	№ Фото	
Вход на территорию					


Подъезды/подходы и вход на территорию и/или участок следует оборудовать доступными для инвалидов элементами информацией об объекте

(СП 59.13330.2016 п.5.1.1.)

Вход в здание.

Для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках в здание к В нижнем и верхнем окончании пандуса предусмотреть свободные площадки размерами не менее 1,5*1,5м. с обеих сторон пандуса оборудовать поручни в двух уровнях высотой 0,9 и 0,7м длиннее марша пандуса на 0,3м., оборудовав их тактильными полосами окончания перил и 4 тактильными накладками на каждый из поручней в соответствии с п 5.1.3 СП 59.13330.2012

О, С, Г




1. Отсутствуют доступные для инвалидов элементы информации об объекте.
2. Отсутствуют маркировки, разметки проходов
3. Отсутствует пандус для входной группы
4. Отсутствуют тактильные звуковые или светонакопительные мнемосхемы, осуществляющие информирование тремя способами: визуальным, тактильным и звуковым, которые отображают пути следования к кабинетам на этаже и указывают выходы и пути эвакуации из здания согласно с СП 59.13330.2016



Оборудование входа на территорию звуковой пиктограммой мнемосхемами, информационными стендами и табличками об объекте. Осуществить маркировку, разметку проходов.



Установить тактильные звуковые или светонакопительные мнемосхемы,


			п.5.1.1.	
<p>При входе в здание следует применять наружные вызывающие устройства и средства связи с персоналом. (СП 59.13330.2016 п.6.1.1.)</p>	О, С, Г		<p>Вход на территорию не оборудован вызывающими устройствами и средствами связи с персоналом</p>	<p>Оборудование входа на территорию кнопкой вызова персонала для инвалидов</p>

Пути движения на территории (для доступа в зону оказания услуг)

<p>Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 2,0 м. В затесненных местах допускается в пределах прямой видимости снижать ширину пешеходного пути движения до 1,2 м. (СП 59.13330.2016 п.5.1.7.)</p>	К		<p>1. Ширина пешеходного пути соответствует нормативному значению. 2. Наличие разрушений (повреждений) асфальтового покрытия</p>	<p>Замена асфальтового покрытия</p>
---	---	--	--	-------------------------------------

<p>Визуальные указатели, в том числе направления движения вне здания на высоте не менее 1,2 м и не более 4,5 м от поверхности пешеходного пути (ГОСТ Р 51671-2000)</p>	<p>К, Г</p>		<p>Отсутствуют визуальные указатели на пути движения вне здания</p>	<p>Оборудование указателями на путях движения</p>
<p>Указатели для тактильного восприятия (контакта) в зоне видимого горизонта путей движения на высоте от 1,2 до 1,6 м (п. 6.18 ГОСТ Р 51671-2000)</p>	<p>С</p>		<p>Отсутствуют указатели для тактильного восприятия</p>	<p>Оборудование указателями для тактильного контакта на путях движения</p>
<p>Высота бордюров по краям пешеходных путей. Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок не менее 0,05 м (СП 59.13330.2016 п.5.1.9.)</p>	<p>К, О, С</p>		<p>Не соответствует нормативному значению</p>	<p>Обеспечить перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения не менее 0,05 м.</p>

<p>Тактильные средства на пешеходных путях - не менее чем за 0,8 м до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения и т.п (СП 59.13330.2016 п.5.1.10.)</p>	<p>С</p>		<p>Отсутствуют тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке</p>	<p>Установить тактильные средства и разместить их не менее чем за 0,8 м до объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п. Ширину тактильной полосы принять в пределах 0,5 - 0,6 м.</p>
<p>Автостоянка и парковка</p>				
<p>Количество мест парковки для автомашин инвалидов около учреждений обслуживания не менее 5% (но не менее одного места) (СП 59.13330.2016 п.5.2.1.)</p>	<p>К, О</p>		<p>Отсутствуют места парковки для автомашин инвалидов</p>	<p>Устройство парковочных мест для инвалидов</p>
<p>Габариты места парковки - ширина не менее 3,5 м (СП 59.13330.2016 п.5.2.4.)</p>	<p>К</p>		<p>Отсутствует</p>	<p>Разметка парковочного места</p>

<p>Дорожный знак стоянки 6.4 Знак 8.17 (инвалиды) (п. 5.9.21 ГОСТ Р 52289-2004)</p>	<p>К, О</p>		<p>Отсутствует</p>	<p>-</p>	<p>Оборудование парковочного места спец. знаками. Знаки крепятся на стену или на столб на соответствующей высоте</p>
<p>Удаленность парковочного места от объекта не далее 50 м от входа доступного для инвалидов; не далее 100 м при жилых зданиях (СП 59.13330.2016 п.5.2.2.)</p>	<p>К, О</p>		<p>Отсутствует</p>	<p>-</p>	<p>Устройство пути движения от парковочного места до входа в здание для беспрепятственного доступа</p>
<p>Благоустройство и места отдыха</p>					
<p>На участке объекта на основных путях движения людей следует предусматривать не менее чем через 100-150 м места отдыха, доступные для МГН, оборудованные навесами, скамьями с опорой для спины и подлокотником, указателями, светильниками и т.п. (СП 59.13330.2016 п.5.3.1.)</p>	<p>К, О, С, Г</p>		<p>Отсутствуют</p>	<p>-</p>	<p>Оборудование мест отдыха согласно СП 59.13330.2016</p>

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-В	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: при проведении капитального ремонта: установка информационных систем, оборудования входа на территорию мнемосхемами, информационными стендами и табличками об объекте; оборудования указателями на путях движения; устройству пандуса входной группы и пандусов лестничных клеток первого этажа; замене дверей, в соответствии с требованиями СП 59.13330-2012 (ширина проема в свету при открытой одной створке 0,9м, высота порога в дверном проеме не более 0,014м)замене асфальтового покрытия; оборудования парковочными местами и местами отдыха территории, а также при проведении капитального ремонта , первый этаж объекта будет доступен для всех категорий инвалидов, возможна организация альтернативной формы обслуживания


Приложение 2
к Акту обследования
к паспорту доступности ОСИ
от «23» ноября 2020г.



I Результаты обследования



- **Входа (входов) в здание:**
- **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 (МБ ДОУ № 8), 346886, Ростовская область, г. Батайск, ул. Славы, д. 8**



Наименование объекта, адрес


Наименование элемента объекта	Категории инвалидов	Параметр доступности	Отклонения		Возможные виды работ, оборудования
			Содержание	№ Фото	
Входная группа (для доступа в зону оказания услуг)					



<p>Навес над входной площадкой и пандусом, твердое однородное покрытие, не допускающее скольжения при намокании входной площадки, водоотвод. (СП 59.13330.2016 п.6.1.4.)</p>	<p>К, О, С</p>		<p>Отсутствует пандус входной группы</p>	<p>Установить пандус, оборудовать поручнями, колесоотбойниками в соответствии с нормативом</p>
<p>Элементы информации об объекте, выполненные контрастным крупным шрифтом по возможности выпуклым. Содержание информации об объекте. (п. 6.2, 6.21.1, 6.21.2 ГОСТ Р 51671-2000)</p>	<p>К, О, С, Г</p>		<p>Отклонение от норматива</p>	<p>Выполнить в соответствии с нормативом</p>




<p>Тактильная табличка с интегрированной кнопкой вызова помощи (СП 59.13330.2016 п.6.1.1.)</p>	<p>К, О, С</p>	 <p>Интегрированная система вызова помощи</p> <p>Работает с системами "Тифловьюз 1009, 1509"</p> <p>Основа - органическое стекло</p> <p>Плоско-выпуклый шрифт по системе Брайля</p> <p>Дистанционные держатели</p>	<p>Отсутствует</p>	<p>-</p>	<p>Устройство тактильной таблички с интегрированной кнопкой вызова помощи</p>
<p>Лестница наружная</p>					
<p>Тактильные предупреждающие полосы за 0,8 м до лестницы. (п. 3.6 СНиП 35-01-2001) Ширина тактильной полосы в пределах 0,5-0,6 м. (п. 4.2.2 ГОСТ 52875-2007)</p>	<p>С</p>		<p>Отсутствуют</p>	<p>-</p>	<p>Устройство тактильного предупреждающего пути тактильной плиткой или другими тактильными элементами</p>
<p>Маркировка ступеней цветом или фактурой (краевые или все ступени лестничных маршей) (СП 59.13330.2016 п.5.1.12.)</p>	<p>С</p>		<p>Отсутствует</p>	<p>-</p>	<p>Устройство тактильного предупреждающего пути тактильной плиткой или другими тактильными элементами</p>


<p>Ширина марша лестницы не менее 1,35 м. (СП 59.13330.2016 п.5.1.12.)</p>	<p>О, С</p>			<p>Привести в соответствие с нормативом</p>
<p>Для открытых лестниц: - ширина проступей (не менее 0,4м) - высота подступенка (не более 0,12м) - единообразная геометрия всех ступеней (СП 59.13330.2016 п.5.1.12.)</p>	<p>О, С, Г</p>		<p>Ступени не соответствуют нормативным значениям</p>	<p>Выравнивание ступеней до нормативных показателей</p>

<p>Лестницы должны дублироваться пандусами или другими средствами подъема. (СП 59.13330.2016 п.5.1.14.)</p>	<p>К, О</p>		<p>Пандусы на входной группе и лестничных маршей запасных выходов первого этажа отсутствуют</p>		<p>Устройство пандусов в соответствии с нормативами</p>
<p>Пандус на перепадах рельефа (наружный)</p>					
<p>Длина горизонтальной площадки прямого пандуса должна быть не менее 1,5 м. В верхнем и нижнем окончаниях пандуса следует предусматривать свободные зоны размерами не менее 1,5x1,5 м. (СП 59.13330.2016 п.5.1.15.)</p>	<p>К, О</p>		<p>-</p>	<p>-</p>	<p>Устройство пандусов в соответствии с нормативами</p>

<p>Пандусы должны иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 и 0,7 м с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам. Расстояние между поручнями пандуса одностороннего движения должно быть в пределах 0,9-1,0 м. (СП 59.13330.2016 п.5.1.15.)</p>	<p>К, О</p>		<p>-</p>	<p>-</p>	<p>Устройство пандусов в соответствии с нормативами</p>
<p>Поверхность пандуса должна быть нескользкой, выделенной цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности. (СП 59.13330.2016 п.5.1.16.)</p>	<p>К, О</p>		<p>-</p>	<p>-</p>	<p>Устройство пандусов в соответствии с нормативами</p>
<p>Входная площадка перед дверью</p>					

<p>Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров твердые, не допускать скольжения и иметь поперечный уклон в пределах 1 – 2%. (п. 3.14 СНиП 35-01-2001)</p>	<p>К, О, С</p>		<p>Отсутствуют</p>	<p>-</p>	<p>Выполнить в соответствии с нормативом</p>
<p>Размеры входной площадки: - глубина - ширина не менее 1,2 м (при открывании двери "от себя" не менее 1,5 м (при открывании "к себе") не менее 1,5 м. (п. 3.19 СНиП 35-01-2001)</p>	<p>К</p>		<p>Не соответствует нормативу</p>	<p>-</p>	<p>Выполнить в соответствии с нормативом</p>
<p>Дверь (входная)</p>					

<p>Ширина входных дверей При глубине откоса открытого проема более 1,0 м ширину проекта следует принимать по ширине коммуникационного прохода не менее 0,9 м не менее 1,2 м (СП 59.13330.2016 п.6.1.5.)</p>	<p>К</p>		<p>Не соответствует нормативу</p>		<p>Выполнить в соответствии с нормативом</p>
<p>Высота порогов не более 0,025 м. (п. 3.23 СНиП 35-01-2001)</p>	<p>К, О, С</p>		<p>Не соответствует нормативу</p>		<p>Выполнить в соответствии с нормативом</p>
<p>Усилие открывания для распашных дверей с доводчиком - с усилием 19,5Нм. (СП 59.13330.2016 п.6.1.5.)</p>	<p>К, О, С</p>		<p>Не соответствует нормативу</p>	<p>-</p>	<p>Выполнить в соответствии с нормативом</p>

<p>На прозрачных полотнах дверей и ограждениях (перегородках) следует предусматривать яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м. (СП 59.13330.2016 п.6.1.6.)</p>	<p>К, О, С</p>		<p>Отсутствует яркая контрастная маркировка</p>	<p>Устройство яркой контрастной маркировки на входных дверях с прозрачными полотнами</p>
--	----------------	--	---	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
<p>Входа (входов) в здание</p>	<p>ВНД (К) ДУ (Г, С, О, У)</p>	<p>Капитальный ремонт с реконструкцией здания</p>

** указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

***указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: при проведении капитального ремонта с реконструкцией здания - по обустройству входных групп первый этаж объекта будет доступен для всех категорий инвалидов, возможна организация альтернативной формы обслуживания


Приложение 3
к Акту обследования
к паспорту доступности ОСИ
от «23» ноября 2020г.

I Результаты обследования

- Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации):
- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 (МБ ДОУ № 8), 346886, Ростовская область, г. Батайск, ул. Славы, д. 8


(Наименование объекта, адрес)



Наименование элемента объекта	Категории инвалидов	Параметр доступности	Отклонения		Возможные виды работ,оборудования
			Содержание	№ Фото	
Коридоры/Холлы					


<p>Тактильные предупреждающие полосы (перед дверными проемами, лестницами, перед поворотом и т.д.). (СП 59.13330.2016 п.6.2.3.)</p>	<p>С</p>		<p>Отсутствуют</p>		<p>Выполнить работы по устройству тактильного предупреждающего пути тактильной плиткой или др. тактильными элементами</p>
<p>Элементы здания, доступные для МГН, должны идентифицироваться с помощью технических средств информирования, ориентирования и сигнализации и, если это предусмотрено заданием на проектирование, обозначаться знаками доступности. (СП 59.13330.2016 п.6.5.1.)</p>	<p>К, О, Г</p>		<p>Отсутствует визуальная информация</p>	<p>-</p>	<p>Выполнить работы по оборудованию путей движения и холла информационными указателями обеспечивающие непрерывность информации, своевременное ориентирование</p>



<p>В вестибюлях общественных зданий, с учетом их функционального назначения, следует предусматривать установку информационных терминалов/киосков, информационных табло типа "бегущая строка", телефонных устройств с текстовым выходом для посетителей с нарушением слуха, звуковых и радиоинформаторов и/или тактильных и с речевым дублированием информации мнемосхем для посетителей с нарушением зрения. (СП 59.13330.2016 п.6.5.7.)</p>	<p>С</p>		<p>Отсутствует</p>	<p>-</p>	<p>Установить информационные терминалы/киоски, информационные табло типа "бегущая строка".</p>
---	----------	--	--------------------	----------	--


<p>Места для лиц с нарушением слуха следует размещать на расстоянии не более 3 м от источника звука или оборудовать специальными персональными приборами усиления звука. (СП 59.13330.2016 п.8.1.7.)</p>	<p>Г</p>		<p>Отсутствует</p>	<p>-</p>	<p>Оборудовать помещения специальными приборами усиления звука.</p>
<p>Световые оповещатели, эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, подключенные к системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, к системе оповещения о стихийных бедствиях и экстремальных ситуациях, следует устанавливать в помещениях и зонах общественных зданий и сооружений, посещаемых МГН (СП 59.13330.2016 п.6.5.5.)</p>	<p>К, О, Г, С</p>		<p>Отсутствуют световые оповещатели</p>	<p>-</p>	<p>Оборудовать эвакуационные выходы световыми оповещателями</p>

<p>При перепаде высот пола в здании или сооружении следует предусматривать лестницы, пандусы или подъемные устройства, доступные для МГН. (СП 59.13330.2016 п.6.2.8.) Лестничной марш внутри здания: -высота ступени(не более 0,15м) -ширина проступей(не менее 0,3м) - ровная, нескользящая поверхность - ребро ступеней(радиус не более 0,05м) - боковые края лестницы (не примыкающие к стене) с бортиками(не менее 0,02 м) (п. 3.28 СНиП 35-01-2001)</p>	<p>О, С</p>		<p>Пандус отсутствует</p>	<p>-</p>	<p>Выполнить работы по устройству пандуса в соответствии с нормативами</p>
--	-------------	--	---------------------------	----------	--

<p>Рельефная тактильная предупредительная полоса за 0,6 м до лестницы Ширина тактильной полосы в пределах 0,5-0,6 м. (п. 4.3.2 ГОСТ 52875-2007)</p>	<p>С</p>		<p>Отсутствует</p>	<p>-</p>	<p>Выполнить работы по устройству тактильного предупреждающего пути тактильной плиткой или другими тактильными элементами</p>
<p>Пандус (внутри здания)</p>					
<p>Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна превышать 0,45 м при уклоне не более 1:20 (5%). При перепаде высот пола на путях движения 0,2 м и менее допускается увеличивать уклон пандуса до 1:10 (10%). (СП 59.13330.2016 п.6.2.9.)</p>	<p>К, О</p>		<p>Отсутствует на двух путях эвакуации с первого этажа наружу</p>	<p>-</p>	<p>Установить пандусы в соответствии с нормативом</p>

<p>Ширину марша пандуса на общих путях движения следует принимать по расчетной ширине полосы движения согласно 6.2.1. Поручни в этом случае следует принимать по ширине пандуса. (СП 59.13330.2016 п.6.2.9.) Ширина пути движения (в коридорах, галереях и т.п.) должна быть не менее: - при движении кресла-коляски в одном направлении – 1,5 м при встречном движении – 1,8 м Ширину перехода в другое здание следует принимать не менее 2,0 м. (СП 59.13330.2016 п.6.2.1.)</p>	<p>К, О</p>		<p>Отклонения</p>	<p>-</p>	<p>Выполнить в соответствии с нормативом</p>
---	-------------	--	-------------------	----------	--

<p>По продольным краям маршей пандусов для предотвращения соскальзывания трости или ноги следует предусматривать бортики высотой не менее 0,05 м. (СП 59.13330.2016 п.6.2.10.)</p>	<p>К, О</p>		<p>Отсутствуют</p>	<p>-</p>	<p>Обустроить бортики</p>
<p>Лифты, подъемные платформы и эскалаторы при капитальном ремонте</p>					
<p>Установку подъемных платформ для преодоления лестничных маршей инвалидами с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе на креслах-колясках, следует предусматривать в соответствии с требованиями норм. Подъемные платформы наклонного типа устанавливаются с возможным изменением курса. Свободное пространство перед подъемными платформами должно составлять не менее</p>	<p>К, О</p>		<p>Отсутствует</p>	<p>-</p>	<p>Установить подъемные платформы для колясочников</p>

<p>1,6x1,6 м. (СП 59.13330.2016 п.6.2.17.)</p>					
<p>Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)</p>					
<p>На проступях верхней и нижней ступеней каждого марша эвакуационных лестниц доступных МГН, должны быть нанесены контрастные или контрастные фотолюминесцентные полосы. (СП 59.13330.2016 п.6.2.8.)</p>	<p>К, О, С, Г</p>		<p>Отсутствие окраски краской, светящейся в темноте или наклеенных световых лент на кромках ступеней на путях эвакуации;</p>	<p>-</p>	<p>Окраска краской, светящейся в темноте или наклейка световых лент на кромках ступеней, поручней лестниц на путях эвакуации</p>
<p>Пандус, служащий путем эвакуации с первого этажа наружу, должен быть непосредственно связан через тамбур с выходом наружу. (п.3.43 СНиП 35-01-2001)</p>	<p>К</p>		<p>Отсутствует</p>	<p>-</p>	<p>Устройство пандуса на путях эвакуации</p>

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (Г, С, О, У) ВНД (К)	Капитальный ремонт с реконструкцией здания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: при проведении капитального ремонта с реконструкцией здания - выделении зон безопасности, установки тактильных указателей, подъемных платформ или эскалаторов при капитальном ремонте, первый этаж объекта будет доступен для всех категорий инвалидов, возможна организация альтернативной формы обслуживания



Приложение 4
к Акту обследования
к паспорту доступности ОСИ
от «23» ноября 2020г.


I Результаты обследования

- Санитарно-гигиенических помещений:
- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 (МБ ДОУ № 8), 346886, Ростовская область, г. Батайск, ул. Славы, д. 8

(Наименование объекта, адрес)

Наименование	Категории	Параметр доступности	Отклонения	Возможные виды
--------------	-----------	----------------------	------------	----------------


элемента объекта	инвалидов	работ, оборудования			
		Содержание	Фото		
Туалетная комната					
<p>В общем расчетном числе кабин уборных в общественных зданиях доля доступных для инвалидов кабин должна составлять 5%, но не менее одной в каждом блоке уборных, и они должны быть открыты для всех посетителей. (СП 59.13330.2016 п.6.3.2.)</p>	О, С, Г		Отсутствует		<p>Выполнить работы по устройству специальных кабин для инвалидов в соответствии с нормативом</p>
<p>Ширина дверных проемов не менее 0,9 м. (СП 59.13330.2016 п.6.2.4.)</p>	К		Не соответствует нормативному значению		<p>Выполнить работы в соответствии с нормативом</p>

<p>Доступная кабина в общественной уборной должна иметь размеры в плане, м, не менее: ширина - 1,65, глубина - 2,2, ширина двери - 0,9. В кабине сбоку от унитаза следует предусматривать пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу. (СП 59.13330.2016 п.6.3.3.)</p>	<p>К, О</p>		<p>Отсутствует</p>	<p>-</p>	<p>Выполнить работы по устройству доступной для инвалидов кабины согласно нормативу</p>
---	-------------	--	--------------------	----------	---

<p>Крючки для одежды, костылей, тростей</p> <ul style="list-style-type: none"> - рекомендуемая высота установки от уровня пола (0,9 - 1 м) - держатель для тростей на высоте (0,6 м) - крючок для одежды на высоте (1,2 м). <p>(СП 59.13330.2016 п.6.3.3.)</p>	<p>К, О, С</p>		<p>Отсутствуют</p>	<p>-</p>	<p>Оборудовать туалетные комнаты указанными держателями. При установке крючков для костылей необходимо учесть максимально удобное положение для их использования</p>
<p>В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидов, следует предусматривать возможность установки стационарных и откидных опорных поручней,</p>	<p>К, О</p>		<p>Отсутствует</p>		<p>Выполнить работы по устройству поручней в санитарной комнате. Возле унитаза со стороны подъезда коляски выполнить откидной поручень. С другой стороны выполнить опорный поручень согласно нормативу.</p>

<p>поворотных или откидных сидений. (СП 59.13330.2016 п.6.3.3.)</p>					
<p>Один из писсуаров следует располагать на высоте от пола не более 0,4 м или применять писсуар вертикальной формы. Следует применять унитазы, имеющие опору для спины, высоту - 0,45-0,5 м и длину - 0,7 м. (СП 59.13330.2016 п.6.3.3.)</p>	<p>К, О</p>		<p>Не соответствует требованиям</p>		<p>Устройство санузла согласно нормативу.</p>
<p>Раковины для инвалидов могут быть как со специальной выемкой – чтобы было удобно подъехать ближе и дотянуться до крана, так и без нее, классической формы. Их размещают на высоте не более</p>	<p>К, О</p>		<p>Не соответствует требованиям</p>		<p>Выполнить работы по оборудованию раковины поручнями согласно нормативу</p>

<p>0,8 м от уровня пола и на расстоянии от боковой стены не менее 0,2 м. Используя раковину с выемкой имеет смысл использовать поручни по бокам от раковины, а используя классическую раковину – поручни, обрамляющие по периметру. (СП 136.13330.2012 п. 8.10.)</p>					
<p>Водопроводный кран - рычажного или нажимного действия, а при возможности – управляемых электронными системами. (СП 59.13330.2016 п 6.3.9.)</p>	<p>К, О, С</p>		<p>Не соответствует требованиям</p>		<p>Выполнить работы по установке однорычажного или сенсорного смесителя согласно нормативу</p>

<p>У дверей блоков санитарно-бытовых помещений и универсальной кабины уборной следует предусматривать со стороны ручки информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери. (СП 59.13330.2016 п 6.3.5.)</p>	<p>К, О, С, Г</p>		<p>Отсутствует</p>		<p>Оборудовать знаком доступности туалета согласно нормативу</p>
<p>Доступные и универсальные кабины должны быть оборудованы системой</p>	<p>К, О, С, Г</p>		<p>Отсутствует</p>		<p>Оборудовать системой тревожной сигнализации согласно нормативу</p>

<p>тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи. (СП 59.13330.2016 п 6.3.5.)</p>						
---	--	---	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

<p>Наименование структурно-функциональной зоны</p>	<p>Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)</p>	<p>Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ</p>
<p>Санитарно-гигиенических помещений</p>	<p>ДЧ-И (Г, С, О, У)</p>	<p>Капитальный ремонт с реконструкцией здания</p>

	ВНД (К)	
--	---------	--

** указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

***указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: при проведении капитального ремонта с реконструкцией здания - установке поручней в санитарной комнате, крючков для одежды; оборудовании раковины поручнями; установке одно рычажного или сенсорного смесителя; оборудованию туалета знаком доступности и системой тревожной сигнализации) первый этаж объекта будет доступен для всех категорий инвалидов, возможна альтернативная форма организации обслуживания.

Приложение 5
к Акту обследования
к паспорту доступности ОСИ
от «23» ноября 2020г.

I Результаты обследования

- Система информации на объекте (на всех зонах):
- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 (МБ ДОУ № 8), 346886, Ростовская область, г. Батайск, ул. Славы, д. 8

(Наименование объекта, адрес)

№п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации	
		Есть/Нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1.	Визуальные средства	недостаточно		Недостаточно информирующих обозначений целевых зон и указателей на путях движения, не обозначена непрерывность информации, позволяющей своевременно ориентироваться и однозначно опознавать объекты и места посещения. Все информирующие обозначения не контрастны	К,О,Г,У	Идентифицировать доступные для МГН элементы здания информационными табличками и пиктограммами. Обозначить доступные зоны символами доступности. Обеспечить непрерывность информации. Установить информирующие обозначения идентичные, контрастные относительно прилегающей поверхности, интуитивно понятные.	Капитальный ремонт с реконструкцией здания
6.2.	Акустические средства	нет	-	Нет кнопок вызова персонала на входе и в санитарно-гигиенических комнатах	С,Г	Установить кнопки вызова персонала на входе в здание и в санитарно-гигиенических комнатах на высоте не более 0,6 м	Капитальный ремонт с реконструкцией здания
6.3.	Тактильные средства	нет	-	Визуальная информация не дублирована печатными носителями	С	Визуальную информацию дублировать печатными носителями статической	Капитальный ремонт с реконструкцией

				статической информации, выполненной рельефным шрифтом. Нет статических тактильных устройств, в том числе тактильной разметки.		информации, выполненной рельефным шрифтом Брайля. Установить статические тактильные устройства, в том числе тактильную разметку, в соответствии с ГОСТ Р 52875-2007	здания
Общие требования к зоне	есть		Не оборудована комплексная система информации	все	Оборудовать комплексную систему информации и сигнализации об опасности	Капитальный ремонт с реконструкцией здания	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Система информации на объекте	ВНД (С) ДУ (К,О,Г,У)	Идентифицировать доступные для МГН элементы здания информационными табличками и пиктограммами. Обозначить доступные зоны символами доступности. Обозначить непрерывность информации. Установить информирующие обозначения идентичные, контрастные относительно прилегающей поверхности, интуитивно понятные. Установить кнопки вызова персонала на входе в здание и в санитарно-гигиенических комнатах на высоте не более 0,6м. Визуальную информацию дублировать печатными носителями статической информации, выполненной рельефным шрифтом и шрифтом Брайля. Установить статические тактильные устройства, в том числе

		<p>тактильную разметку, в соответствии с ГОСТ Р 52875-2007</p> <p>Капитальный ремонт с реконструкцией здания</p>
--	--	---

** указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

***указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: при проведении капитального ремонта с реконструкцией здания - Оборудовать комплексную систему информации и сигнализации об опасности согласно норматива, возможна организация альтернативная форма обслуживания.